

Dle rozdělovníku

|                        |                     |                                       |                                 |
|------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Spisová značka:</b> | S MUVIZ 009846/2024 | <b>Oprávněná úřední osoba / tel.:</b> | Ing. Martin Pacoň / 777 471 190 |
| <b>Č.j.:</b>           | MUVIZ 014747/2024   | <b>Odbor:</b>                         | Životního prostředí             |
| <b>UID:</b>            | mevzes92083d49      | <b>Vizovice dne:</b>                  | 21.06.2024                      |
| <b>Váš dopis:</b>      | ze dne 23.04.2024   |                                       |                                 |

### Rozhodnutí

Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí (dále jen správní orgán) jako věcně příslušný správní orgán podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 29 odst. 2 písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), jako věcně příslušný podle ust. § 10 a místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), podle ust. § 14 odst. 1 a odst. 8 památkového zákona a podle ust. § 67 odst. 1 správního řádu, na základě žádosti účastníka řízení Římskokatolické farnosti Vizovice, se sídlem Palackého náměstí 365, 763 12 Vizovice, IČO 46307851, zastoupené Mgr. Vladimírem Mrázkem, farářem, podané 24.04.2024, vydává toto

#### rozhodnutí:

#### I.

Zamýšlená obnova kulturní památky kostela sv. Vavřince ve Vizovicích zapsané v ÚSKP ČR pod rej. č. 34570/7-2125, která se nachází na pozemku parc. č. st. 540 v k.ú. Vizovice, který je součástí Městské památkové zóny Vizovice prohlášené Ministerstvem kultury ČR vyhláškou č. 250/1995 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny, spočívající v restaurování kamenného portálu hlavního vstupu do kostela (č. 1.1), bočního vstupu vlevo (č. 1.2) a bočního vstupu vpravo (č. 1.3)

- mechanickou demontáží schodiště portálu č. 1.2. kamenickým nářadím, montážními dláty, silonovými popruhy, hydraulickou rukou,
- nahrazením dožilých části portálů v rozsahu dle grafické dokumentace v příloze restaurátorského záměru, a to u portálu č. 1.1 zhotovením kopie celého prahu o rozměrech 145 cm x 30 cm x 20 cm a navazujícího stupně o rozměrech 190 cm x 30 cm x 20 cm, u portálu č. 1.2 vložení vsatky vrchní, mechanicky dožilé části prahu v rozměrech 109 cm x 28 cm x 8 cm,

u portálu č. 1.3 zhotovením kopie celého prahu 109 cm x 28 cm x 20 cm; nové části budou zhotoveny z přírodního pískovce,

- čištěním mokrou cestou – párou, kdy dojde k šetrnému odstranění prachových depozitů mosaznými a plastovými kartáči, s případným dočištěním uhlíkových krust čistící pastou,
- konsolidací, tj. lokálním zpevněním kamenné hmoty portálu č. 1.3 organokřemičitými přípravky a lepení rozlomeného prvního stupně portálu č. 1.2 epoxidovou pryskyřicí,
- lokální plastickou retuší drobných mechanických defektů, spár a korodovaných povrchů,
- lokální barevnou retuší na doplňcích a rušivých místech; prezentace portálu v přirozené barevnosti kamene,
- zbudováním nového monolitického betonového základu pod schodištěm u portálu č. 1.2 v rozměrech dle návrhu na str. 30 restaurátorského záměru,
- zpětným osazením původních kamenných stupňů schodiště portálu č. 1.2 na vápennou maltu, spárováním, osazením původních kovových spon, eventuální výměnou dožilých ve stejných rozměrech,
- fixací povrchu hydrofobním prostředkem na spádových plochách,

podle předložené žádosti a dokumentu „Restaurátorský průzkum a záměr: Kamenné vstupní portály Kostela sv. Vavřince Vizovice“, vypracovaného MgA. Tomášem Martinákem, datace 4/2024, **je ve smyslu ust. § 14 odst. 3 památkového zákona z hlediska státní památkové péče přípustná a pro realizaci se v souladu s ust. § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon, stanovují tyto podmínky:**

- 1. Oznámení o zahájení prací bude nejméně s týdenním předstihem písemně oznámeno správnímu orgánu.**
- 2. Závěrečná restaurátorská zpráva bude v jednom vyhotovení předána Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Kroměříži ve lhůtě do 30 dnů od ukončení restaurátorských prací.**

## II.

Zamýšlené provedení udržovacích prací na chodníku nacházejícího se na pozemku parc. č. 507/1 v k.ú. Vizovice, který je součástí Městské památkové zóny Vizovice prohlášené Ministerstvem kultury ČR vyhláškou č. 250/1995 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny, spočívající v

- odstranění betonové plochy o rozměrech 2,1 m x 1,1 m před bočním portálem vpravo od věže na západním průčelí kostela sv. Vavřince, vydláždění vzniklé plochy štípanou žulovou kostkou na úroveň 2 cm pod úroveň prahu dveří,
- předláždění navazujícího přístupového chodníku, u kterého bude současně snížena niveleta a jeho plocha bude spádována k litinovému odtokovému žlabu v betonovém loži, který bude nově napojen na stávající dešťovou kanalizaci,

podle předložené žádosti a dokumentu „Předláždění chodníku a snížení nivelety před vstupem do věže kostela Sv. Vavřince ve Vizovicích“, vypracovaného Ing. arch. Tomášem Gáborem, datace 4/2024, **je ve smyslu ust. § 14 odst. 3 památkového zákona z hlediska státní památkové péče přípustné.**

### Odůvodnění:

Římskokatolická farnost Vizovice, se sídlem Palackého náměstí 365, 763 12 Vizovice, IČO 46307851, zastoupená Mgr. Vladimírem Mrázkem, farářem, podala 24.04.2024 u správního orgánu žádost o vydání rozhodnutí k zamýšlené obnově kulturní památky kostela sv. Vavřince ve Vizovicích a provedení

udržovacích prací na přilehlém chodníku. Součástí žádosti byl dokument „Restaurátorský průzkum a záměr: Kamenné vstupní portály Kostela sv. Vavřince Vizovice“, vypracovaný MgA. Tomášem Martinákem, datace 4/2024 a dokument „Předláždění chodníku a snížení nivelety před vstupem do věže kostela Sv. Vavřince ve Vizovicích“, vypracovaný Ing. arch. Tomášem Gáborem, datace 4/2024. Dnem podání žádosti bylo zahájeno o předmětné věci správní řízení.

Záměr je umístěný na pozemcích parc. č. st. 540 a 507/1 v k.ú. Vizovice. Vlastníkem dotčených pozemků je žadatel.

Kostel sv. Vavřince je nemovitou kulturní památkou zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rej. č. 34570/7-2125. Obnova kulturní památky spočívá v restaurování tří kamenných vstupních portálů, a to portálu hlavního vstupu do kostela, bočního vstupu vlevo a bočního vstupu vpravo. Všechny uvedené portály jsou dílem uměleckého řemesla ve smyslu ust. § 14 odst. 8 památkového zákona. Restaurátorské práce může provádět pouze restaurátor, který je držitelem příslušného oprávnění Ministerstva kultury ČR podle § 14 památkového zákona nebo státní příslušník jiného členského státu EU než ČR, pokud mu byla Ministerstvem kultury ČR uznána odborná kvalifikace a jiná způsobilost a zároveň uděleno povolení k restaurování v příslušné specializaci, anebo státní příslušník jiného členského státu EU než České republiky, který restaurátorskou činnost provádí ojedinele nebo dočasně a v souladu s ustanovením § 14b odst. 2 památkového zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, svůj záměr provést restaurování oznámí Ministerstvu kultury ČR.

Parcely, na nichž mají být záměry realizovány, jsou součástí Městské památkové zóny Vizovice (dále jen MPZ Vizovice), která byla prohlášena Ministerstvem kultury ČR vyhláškou č. 250/1995 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny.

Obsahem dokumentace restaurování jsou základní informace o památce, popis památky, vyhodnocení rozsahu poškození, restaurátorský záměr, návrh postupu restaurování včetně materiálů a obrazová příloha.

Vstupní portály jsou tvarově totožné, liší se pouze velikostí. Jsou tvořeny jednoduchým hranolovým ostěním na vnitřním nároží s přechodovým falcem. Spodní třetiny stojek portálu jsou mírně přesunuty a tvoří tak jakýsi pomyslný sokl. Prahy portálů patrně hranolové kamenné – u portálu 1.1 a 1.3 utopeny pod terén. U portálu 1.2 práh s nosem nad terénem, na něj navazuje schodiště o třech stupních – novodobé. Hlavní vstupní portál umístěný centrálně na západní straně věže s letopočtem v nadpraží: MDCCLXXXII. Aktuální stav portálů byl vyhodnocen jako neuspokojivý až lokálně havarijní (prahy portálů). Defekty jsou způsobeny přirozeným stárnutím materiálu a běžným provozem v součinnosti s působením povětrnostních vlivů. Portál č. 1.1 je jako celek v neuspokojivém stavu. Kamenné ostění je bez závažných poškození s minimálními mechanickými defekty na hranách ostění. Práh a nástupní schod (oba pod terénem) byly doplněny sekundárně z nevyhovujícího hořického pískovce a nacházejí se v havarijním stavu, kdy jsou mechanicky značně poškozeny běžným provozem vstupu. Římské číslice datace v nadpraží jsou zvýrazněny černou barvou. Portál č. 1.2 je jako celek v neuspokojivém stavu. Kamenné ostění je s minimálními mechanickými defekty na hranách, lokálně se vyskytují černé uhlíkové krusty, v místě zámku dveří na povrchu stojky portálu hnědý nátěr. Drobné defekty ve styku s prahem portálu byly v minulosti doplněny cementovými tmely. Práh byl v minulosti doplněn na pochozí ploše vsatkou z betonu a je mechanicky značně poškozený běžným provozem vstupu. Navazující schodiště se nachází v havarijním stavu. Stupně jsou rozestoupené a celkově sesedlé vlivem nedostatečného podloží. Jako celek jsou stupně dochované bez zásadních defektů, kromě praskliny v prvním stupni. Portál č. 1.3 je jako celek v neuspokojivém stavu. Kamenné ostění je bez závažných defektů s minimálními mechanickými defekty na hranách ostění. Lokálně se vyskytují černé uhlíkové krusty, a rovněž lokálně na nárožích v dolní čtvrtině stojek portálů mírná povrchová koroze pískovce. Práh portálu

pod terénem se nachází v havarijním stavu, kdy je mechanicky značně poškozeny běžným provozem vstupu. V minulosti byl opravován cementem a nachází se pod okolní niveletou. Navazující betonová plocha má svou niveletu výše než práh portálu – spadová voda zatéká vstupem do nástupního prostoru schodiště.

Záměrem žadatele je restaurování všech tří portálů mechanickou demontáží schodiště portálu č. 1.2. kamenickým nářadím, montážními dláty, silonovými popruhy, hydraulickou rukou, nahrazením dožilých části portálů v rozsahu dle grafické dokumentace v příloze restaurátorského záměru, a to u portálu č. 1.1 zhotovením kopie celého prahu o rozměrech 145 cm x 30 cm x 20 cm a navazujícího stupně o rozměrech 190 cm x 30 cm x 20 cm, u portálu č. 1.2 vložení vsatky vrchní mechanicky dožilé části prahu v rozměrech 109 cm x 28 cm x 8 cm, u portálu č. 1.3 pak zhotovením kopie celého prahu 109 cm x 28 cm x 20 cm. Nové části budou zhotoveny z přírodního pískovce. Dále dojde k čištění portálů mokrou cestou – párou, kdy dojde k šetrnému odstranění prachových depozitů mosaznými a plastovými kartáči, s případným dočištěním uhlíkových krust čistící pastou. Následovat bude konsolidace, tj. lokální zpevnění kamenné hmoty portálu č. 1.3 organokřemičitými přípravky a lepení rozlomeného prvního stupně portálu č. 1.2 epoxidovou pryskyřicí, lokální plastická retuš drobných mechanických defektů, spár a korodovaných povrchů, lokální barevná retuš na doplňcích a rušivých místech. Portály budou prezentovány v přirozené barevnosti kamene. Rovněž bude zbudován nový monolitický betonový základ pod schodištěm u portálu č. 1.2 v rozměrech dle návrhu na str. 30 restaurátorského záměru. Původní kamenné stupně schodiště portálu č. 1.2 budou zpětně osazeny na vápennou maltu a spárovány. Budou osazeny původní kovové spony, eventuálně vyměněny dožilé ve stejných rozměrech. Na závěr dojde k fixaci povrchu hydrofobním prostředkem na spadových plochách.

Předmětem rozhodnutí je dále provedení udržovacích prací na chodníku nacházejícího se na pozemku parc. č. 507/1 v k.ú. Vizovice a vedoucího ke vstupnímu portálu 1.3. Přístupový chodník je tvořený štípanou žulovou kostkou. Chodník vede ke vstupu na věž, kde je předprostor tvořen monolitickým betonem o rozměrem cca 2,1 m x 1,1 m. Tato betonová plocha je o 140 mm výše, než je vnitřní úroveň podlahy. V důsledku toho a také nekvalitním provedením dochází k zatékání vody a tím pádem zvýšené vlhkosti konstrukce stěny, podlahy a dveří do věže. Zároveň je současný stav také nebezpečný, protože při odchodu z prostoru věže je směrem na terén schod, který je nad úrovní prahu dveří. Z důvodu odstranění stávajícího stavu se navrhuje odstranění uvedené betonové plochy, vydláždění vzniklé plochy štípanou žulovou kostkou na úroveň 2 cm pod úroveň prahu dveří, předláždění navazujícího přístupového chodníku, u kterého bude současně snížena niveleta a jeho plocha bude spádována k litinovému odtokovému žlabu v betonovém loži, který bude nově napojen na stávající dešťovou kanalizaci.

Správní orgán si vyžádal v souladu s ust. § 14 odst. 6 památkového zákona písemné vyjádření odborné organizace, kterou je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži (dále jen odborná organizace). Toto vyjádření bylo vypracováno 27.05.2024 pod č.j. NPU-373/41291/2024 a 28.05.2024 doručeno správnímu orgánu. Odborná organizace uvádí, že restaurování výtvarných artefaktů má, kromě technické rehabilitace, sloužit k prodloužení životnosti, zachovat, pokud možno, autentickou historickou podobu díla. Estetická složka je vždy primární, nedílnou součástí technické a umělecké struktury originálu, sdružující (slučující) technické a výrazové prostředky děl výtvarného umění i uměleckého řemesla v harmonicky souznějící celek. K chráněným památkovým hodnotám kostela patří nejen jeho hmotná podstata, historické konstrukce a historické povrchové úpravy, ale také jeho stavebně historický vývoj. Památkovou hodnotou je také exteriér kostela svým architektonickým výrazem, tvaroslovím a použitými stavebními prvky. Dále odborná organizace uvádí chráněné památkové hodnoty MPZ Vizovice, ke kterým patří k chráněným památkovým hodnotám zejména urbanistická struktura města, parcelace, půdorysná a hmotová skladba zástavby, architektonický výraz

objektů, dominanty sídla a kompoziční vztahy prostorů. Předmětem ochrany jsou také dálkové pohledy, charakter, materiálové i barevné řešení jednotlivých stavebních prvků a konstrukcí. Všechny tyto výše zmiňované body je potřebné považovat z pohledu památkové péče za kulturněhistorické hodnoty, které spoluvytváří historické prostředí MPZ a jejích kulturních památek.

Správní orgán dále v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyrozuměl žadatele jakožto účastníka řízení, že ve správním řízení v předmětné věci bylo ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí a byla mu poskytnuta možnost, aby se před vydáním rozhodnutí k těmto vyjádřil. Tento této možnosti nevyužil a ve stanovené lhůtě se k podkladům pro rozhodnutí nevyjádřil.

Správní orgán následně posoudil všechny skutečnosti samostatně i ve vzájemných souvislostech a ve výroku rozhodnutí stanovil, že oba záměry jsou dle předložené žádosti a dokumentů specifikovaných ve výroku rozhodnutí přípustné. Současně ve smyslu ust. § 14 odst. 3 památkového zákona a ve smyslu ust. § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, stanovil ve výroku rozhodnutí podmínky, které musí být v rámci realizace prací dodrženy. První podmínka stanovená správním orgánem vychází z podmínky odborné organizace, a to z podmínky uvedené v bodě 1. jejího písemného vyjádření, a týká se oznámení zahájení prací zástupcům státní památkové péče a požadavku, aby zástupce odborné organizace byl zván na kontrolní dny svolávané v průběhu realizace. Správní orgán první část této podmínky zapracoval s tím, že vymezil, že zahájení prací bude oznámeno správnímu orgánu. Povinnost vykonávat dozor při obnově kulturních památek z hlediska státní památkové péče má podle ust. § 29 odst. 2 písm. g) totiž správní orgán. Aby tato povinnost mohla být naplňována, musí být znám termín zahájení prací, a to v dostatečném předstihu. Pro lepší průkaznost splnění této podmínky byla správním orgánem stanovena písemná forma oznámení. Dozor je pak prováděn v koordinaci s výkonem odborného dohledu nad prováděním komplexní péče o kulturní památky odborné organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 2 písm. g) památkového zákona. Správní orgán nezpracoval do výroku druhou část podmínky, aby byl zástupce odborné organizace zván na kontrolní dny. Z povinnosti vykonávat dozor při obnově kulturních památek vyplývá, že kontrolní dny svolává správní orgán. Rozhodnutí však ve smyslu ust. § 9 správního řádu zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti účastníkovi řízení. Požadavek, aby byla odborná organizace zvána na kontrolní dny tak není možné přenést na účastníka řízení a zapracování druhé části podmínky by bylo v rozporu s platnou legislativou. Druhá podmínka č. 2 stanovená správním orgánem ve výroku rozhodnutí vychází rovněž z podmínky uvedené v písemném vyjádření odborné organizace (v bodě 2.) a ukládá vlastníkově povinnost odevzdání závěrečné restaurátorské zprávy odborné organizaci. Tento požadavek vychází z ust. § 10 odst. 3 písm. c) Vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Závěrečná restaurátorská zpráva by pak měla být zpracována minimálně v rozsahu podle ust. § 10 odst. 4 uvedené vyhlášky. Ve vazbě na ust. § 68 odst. 2 správního řádu stanovil správní orgán dále v této podmínce lhůtu pro odevzdání závěrečné restaurátorské zprávy. Délka této lhůty byla v souladu s obvyklou praxí stanovena na 30 dní od kompletního ukončení restaurování. Není tedy možné, aby závěrečná restaurátorská zpráva byla vypracována před poslední kontrolní prohlídkou. Důvodem je poskytnutí prostoru, aby se případné shledané závady a postup i způsob jejich odstranění mohly do závěrečné restaurátorské zprávy promítnout.

Závěrem správní orgán uvádí, že samotné práce na restaurování předmětných vstupních nejsou v rozporu s požadavky památkové péče. Práce budou respektovat původní historické, umělecké a výtvarné, památkově chráněné složky kulturní památky, které i přes restaurátorský zásah zůstanou zachovány. Rovněž navrhované úpravy zpevněných ploch před jedním z portálů nebudou mít negativní dopad na výše uvedené památkově chráněné hodnoty. Současná podoba těchto zpevněných ploch je novodobá, z praktického hlediska nevyhovující a danou kulturní památku vizuálně degraduje. Realizací

návruhu bude v tomto místě zamezeno zatékání do objektu a dané řešení bude rovněž působit esteticky než dosavadní stav.

Žádné jiné práce, které nebyly předmětem tohoto řízení, nelze provádět bez předchozího pravomocného rozhodnutí nebo závazného stanoviska příslušného správního orgánu.

**Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15. dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Vizovice. Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Vizovice. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je, dle § 82 odst. 1 správního řádu, nepřípustné.

Ing. Martin Pacoň  
vedoucí odboru

**Rozdělovník:**

*Žadatel:*

Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, 763 12 Vizovice (datová schránka ID ifygkhw)

*Na vědomí (po nabytí právní moci):*

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, Riegrovo náměstí 3228/22, 767 01 Kroměříž, (datová schránka ID 2cy8h6t)