


**Příloha 1 –
Fotodokumentace stávajícího stavu střech / pořízeno v období přípravy projektové
dokumentace opravy v letech 2014-2015**




03/2015_celkový pohled od severovýchodu na závěr kostela s presbytářem a dvěma bočními kaplemi



03/2015_celkový pohled na kostel od východu, v popředí boční - "zimní" kaple



07/2014_pohled z věže kostela na hřeben hlavní lodě se sanktusovou věžičkou



07/2014_pohled z věže kostela na hřeben hlavní lodě se sanktusovou věžičkou - detail typické poruchy "rozevřené" skladby hřebenových kamenů, způsobené uvolněním hřebíků



07/2014_pohled z věže kostela na východní sedlo hlavní lodě se sanktusovou věžičkou - typická porucha v ploše střechy – prasklé šablony, uvolněné hřebíky a následně i vypadlé kameny



07/2014_pohled z věže kostela na východní sedlo hlavní lodě se sanktusovou věžičkou - detail typické poruchy v ploše střechy – prasklé šablony, uvolněné hřebíky a následně i vypadlé kameny z důvodu použití nevhodných hřebíků v nedostatečném krytí kamenů



03/2015_celkový pohled na boční kapli od západu - se vstupem do sakristie



08/2015_detail poruchy v hřebeni a ploše střechy nad boční – východní kaplí – prasklé šablony, uvolněné hřebíky a následně i vypadlé kameny z důvodu použití nevhodných hřebíků ve špatném krytí kamenů