

2/ Nebude realizováno závěrečné zpevnění kamene a doplňků zpevňovačem fy. Remmers KSE 100, příp. zpevňovačem s vyšším obsahem zpevňujících složek KSE 300.

3/ Zahájení prací bude s předstihem minimálně 1 týdně oznámeno správnímu orgánu státní památkové péče.

O d ů v o d n ě n í :

Farní kostel sv. Bartoloměje (st.pl. 344 v k.ú. Napajedla) je kulturní památkou zapsanou v ÚSKP ČR pod rejstř.č. 19165/7-2003. Jedná se o jednodílnou orientovanou stavbu s polygonálním závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v průčelí. Jde o sakrální architekturu z počátku 18. století, která tvoří významnou výškovou a urbanistickou dominantu města.

Předmětem navrhovaných prací jsou ozdobné kamenné prvky, tj. okenní ostění, průběžný kamenný sokl, dekorativní vázy na atice průčelí, portály vstupů, které se nacházejí na fasádách kostela. Jedná se o relativně kvalitní barokní kamenické architektonické prvky, z nichž značná část je uměleckořemeslným dílem ve smyslu ust. § 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči.

Vlastník památky, Římskokatolická farnost Napajedla, Masarykovo nám. 213, 76361 Napajedla (IČ 48471755), zastoupená farářem P. Mgr. Ryszardem Turko, požádal v tomto řízení o závazné stanovisko podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči k záměru obnovy výše uvedených kamenných fasádních prvků. Předložen byl materiál s názvem „*Návrh na opravu pískovcových ozdobných prvků farního kostela sv. Bartoloměje v Napajedlích*“ (zpracovala Pavla Hradilová, restaurátorka, dne 14.8.2018), který byl rozčleněn do 4 částí týkajících se západní, severní, jižní a východní fasády kostela. Podle tohoto materiálu měla obnova kamenných fasádních prvků spočívat v lokálním předzpevnění kamenných prvků zpevňovačem fy. Remmers KSE 100 a v následném očištění jejich povrchu (nejprve suchou cestou pomocí kořínkových kartáčků, posléze tlakovou vodou v kombinaci s chemickým čističem Keim Steinreiniger v poměru 1:20 s destilovanou vodou, případně pomocí parního čističe). Dále mají být odstraněny vegetabilní nánosy pomocí přípravku Keim Algicid plus. Následně má být provedeno další zpevnění zvětralého kamene přípravkem fy. Remmers KSE 100 a mají být odstraněny staré nevyhovující tmely z předchozích oprav. Následně mají být provedeny plastické retuše minerálním tmelem (Keim Grund, Keim Top a Keim Treppe), vyplněny trhliny a praskliny minerální maltou fy. Keim Restauro Fug, a vyplněny spáry tmelem fy. Remmers Multispachtl. Závěrem má být realizováno lazurní barevné scelení kamenného povrchu barvou Keim Lasur a s použitím Keim Fixativ, a také opětné zpevnění kamene zpevňovačem fy. Remmers KSE 100 (u větších defektů a v horizontálních částech zpevňovačem s vyšším obsahem zpevňujících složek KSE 300). Předložený materiál v podstatě odpovídá standardnímu restaurátorskému záměru.

K žádosti o závazné stanovisko si správní orgán vyžádal dne 24.10.2018 písemné vyjádření Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště v Kroměříži (dále jen „*NPÚ Kroměříž*“) ve smyslu ust. § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči. Vzhledem ke skutečnosti, že správnímu orgánu jsou z jeho předchozí úřední činnosti dobře známy situace a stav předmětných kamenných fasádních prvků, upustil správní orgán v tomto řízení od provedení místního šetření a při posuzování věci vycházel ze svých vědomostí. Vzhledem k předmětu řízení považuje správní orgán za podstatné tyto skutečnosti:

1/ Stav předmětných kamenných prvků nese všechny známky dlouhodobé neúdržby. Povrch kamene nese stopy zvětvárání a znečištění, vytváření krust apod. Koroze kamene je nejvýraznější na částech, které jsou ze země obtížně dosažitelné či nedosažitelné (např. kamenné dekorativní vázy, některá okenní ostění). Obnova těchto kamenných prvků je proto velmi žádoucí.

2/ Na předmětných kamenných prvcích je řada starších, dnes již zcela či částečně uvolněných cementových vysrávek defektů kamene, které vedou k neprodyšnosti povrchu kamene, jeho silnějšímu zavlhání a následně masivnější korozi kamenného materiálu. Odstranění těchto vysrávek je proto rovněž velmi žádoucí.

Dne 9.11.2018 obdržel správní orgán žádost NPÚ Kroměříž č.j. NPÚ-373/88837/2018 ze dne 8.11.2018, kterou NPÚ Kroměříž žádá o doplnění podkladů žádosti: a/ řádné (kvalitní) fotodokumentace všech dotčených kamenných prvků, b/ plánové dokumentace s grafickým vymezením (zakreslením) lokalizace všech kamenných prvků, které jsou předmětem plánovaného „*restaurátorského*“ zásahu, a do doby doplnění požadovaných materiálů o přerušení řízení v předmětné věci. Vzhledem ke skutečnosti, že NPÚ Kroměříž ve své žádosti blíže nespecifikoval požadované materiály a jeho žádost tak dle mínění správního orgánu byla příliš obecná, vyzval správní orgán dne 12.11.2018 NPÚ Kroměříž o upřesnění výše uvedené žádosti. Na tuto výzvu správní orgán neobdržel od NPÚ Kroměříž žádnou odpověď. Namísto toho byla na základě dohody NPÚ Kroměříž s účastníkem řízení, ŘKF Napajedla, svolána dne 7.12.2018 informativní schůzka zástupce NPÚ Kroměříž s účastníkem řízení, na kterou byl přizván i zástupce správního orgánu. Na této schůzce účastník řízení objasnil zástupci NPÚ Kroměříž, že navrhované práce nemají mít charakter restaurátorských prací, přičemž současně specifikoval přesněji také předmět řízení, kterým by dle záměru

Strana 2 (celkem 3)