

2/ Nebude realizováno závěrečné zpevnění kamene a doplňků zpevňovačem fy. Remmers KSE 100, příp. zpevňovačem s vyšším obsahem zpevňujících složek KSE 300, a na závěr budou kamenné prvky opatřeny vhodným hydrofobizačním prostředkem.

3/ Vlastník kulturní památky zajistí, aby do 30 dnů ode dne ukončení restaurování bylo Národnímu památkovému ústavu – územnímu odbornému pracovišti v Kroměříži předáno jedno vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy.

## Odůvodnění:

Farní kostel sv. Bartoloměje (st.pl. 344 v k.ú. Napajedla) je kulturní památkou zapsanou v ÚSKP ČR pod rejstř.č. 19165/7-2003. Jedná se o jednolodní orientovanou stavbu s polygonálním závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v průčelí. Jde o sakrální architekturu z počátku 18. století, která tvoří významnou výškovou a urbanistickou dominantu města.

Předmětem navrhovaných prací jsou vybrané ozdobné kamenné prvky, tj. dekorativní okenní šambrána se suprafenestrou v ploše průčelí, 2 ks dekorativních váz stojících na atice čelní fasády, 2 ks bočních vstupních portálů a trnožní římsa včetně profilovaných patek pilastrů, které se nacházejí na fasádách kostela. Jedná se o relativně kvalitní barokní kamenické architektonické prvky, které jsou uměleckořemeslným dílem ve smyslu ust. § 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči.

Vlastník památky, Římskokatolická farnost Napajedla, Masarykovo nám. 213, 76361 Napajedla (IČ 48471755), zastoupená farářem P. Mgr. Ryszardem Turko, požádal v tomto řízení o závazné stanovisko podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči k záměru restaurování výše uvedených kamenných fasádních prvků. Předložen byl materiál s názvem „*Návrh na restaurování pískovcových ozdobných prvků farního kostela sv. Bartoloměje v Napajedlích*“ (zpracovala Pavla Hradilová, restaurátorka, dne 12.12.2018). Podle tohoto materiálu by měly restaurátorské práce spočívat v lokálním předzpevnění kamenných prvků zpevňovačem fy. Remmers KSE 100, v následném očištění jejich povrchu (nejprve suchou cestou pomocí kořínkových kartáčků, posléze tlakovou vodou v kombinaci s chemickým čističem Keim Steinreiniger v poměru 1:20 s destilovanou vodou, případně pomocí parního čističe), dále v odstranění vegetabilních nánosů pomocí přípravku Keim Algicid plus, v dalším zpevnění zvětřalého kamene přípravkem fy. Remmers KSE 100, v odstranění starých nevyhovujících tmelů, v provedení plastických retuší minerálním tmelem (Keim Grund, Keim Top a Keim Treppe), ve vyplnění trhlin a prasklin minerální maltou fy. Keim Restauero Fug, ve vyplnění spár tmelem fy. Remmers Multispachtel, v lazurním barevném scelení povrchu barvou Keim Lasur s Keim Fixativ a v závěrečném opětovném zpevnění kamene zpevňovačem fy. Remmers KSE 100 (u větších defektů a v horizontálních částech zpevňovačem s vyšším obsahem zpevňujících složek KSE 300), a v zajištění odlomených a uvolněných částí (např. u váz) pomocí čepů a v jejich slepení dvousložkovým polyesterovým lepidlem Mastice 2000 fy. Bellinzoni.

K žádosti o závazné stanovisko si správní orgán vyžádal dne 19.12.2018 písemné vyjádření Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště v Kroměříži (dále jen „NPÚ Kroměříž“) ve smyslu ust. § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči. Vzhledem ke skutečnosti, že správnímu orgánu jsou z jeho předchozí úřední činnosti dobře známy situace a stav předmětných kamenných fasádních prvků, upustil správní orgán v tomto řízení od provedení místního šetření a při posuzování věci vycházel ze svých vědomostí. Vzhledem k předmětu řízení považuje správní orgán za podstatné tyto skutečnosti:

1/ Stav předmětných kamenných prvků nese všechny známky dlouhodobé neúdržby. Povrch kamene nese stopy zvětřování a znečištění, vytváření krust apod. Koroze kamene je nejvýraznější na částech, které jsou ze země obtížně dosažitelné či nedosažitelné (např. kamenné dekorativní vázy). Obnova těchto kamenných prvků je proto velmi žádoucí.

2/ Na předmětných kamenných prvcích je řada starších, dnes již zcela či částečně uvolněných cementových vysrávek defektů kamene, které vedou k neprodyšnosti povrchu kamene, jeho silnějšímu zvlhnutí a následné masivnější korozi kamenného materiálu. Odstranění těchto vysrávek je proto rovněž velmi žádoucí.

Dne 21.12.2018 obdržel správní orgán písemné vyjádření NPÚ Kroměříž č.j. NPÚ-373/100643/2018 ze dne 21.12.2018 z něhož vyplývá, že předložený záměr – restaurátorské práce lze realizovat při dodržení podmínek, podle kterých: „1. Navržené závěrečné zpevnění kamene a doplňků nebude provedeno, protože způsobí nežádoucí nadměrné zpevnění kamene. Na závěr budou kamenné prvky opatřeny vhodným hydrofobizačním prostředkem, který bude předložen odborné organizaci k posouzení. 2. Zahájení prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno zástupcům SPP“. Své stanovisko NPÚ Kroměříž odůvodňuje konstatováním, podle kterého „přestože restaurátorka (v podstatě) navrhuje standardní

Strana 2 (celkem 3)