nový vstup do zahrady

nový vstup do zahrady

nový vstup do zahrady

setkávací plocha s posezením

centrální travnatý palouk

posezení

ponechané ovocné stromy

posezení

setkávací plocha s posezením

kamenné schodiště

hlavní procházkový okruh a navazující chodníky z MZK

stáv. kamenná zeď

koupadlo / napajedlo pro ptactvo a drobné živočichy - využití vody ze střechy

stinné zákoutí s posezením

pobytový travnatý palouk

kamenné schodiště

koupadlo / napajedlo pro ptactvo a drobné živočichy - využití vody ze střechy

chodník ke vstupu do hosp. budovy

budova fary

štěrkový okapový chodník

hasičská zbrojnice

hlavní vstup do zahrady - cesta z MZK

53/1

52

121

112/1

Inženýrské sítě

- rozvody elekřiny NN
- vodovod
- kanalizace
- plynovod STL
- sdělovací kabely

Legenda

- MZK (mechanicky zpevněné kamenivo)
- dlažba z lomového kamene
- dlažba z kamene s travnatými spárami
- schody dlážděné kamenem
- stromy stávající
- stromy navržené
- vyšší keře
- nižší keře
- trvalky
- popínavky
- trávník
- dřevěné sedací prvky
- upravený terén
- hranice parcel
- hranice řešeného území

zpracoval

Revitalizace veřejného prostranství - zahrady v Bohuslavicích

atelier Čechovi / Ing. Lubomír Čech, Ing. Zdenka Čechová / www.ateliercechovi.cz

m 1 : 200

investor: Římskokatolická farnost Bohuslavice u Konice | 04/2024 | DPS

KOORDINAČNÍ SITUACE

C.3.