


**M=1:100**



**POHLED Z NÁDVOŘÍ**

STÁVAJÍCÍ KOVÁŘSKÝ ZPRACOVANÁ VJEZDOVÁ BRÁNA

POŠKOZENÁ KAMENNÁ HLAVA

VYSRAVENÁ HLAVA, PLOCH PÁLENÝ BETON

KAMENNÁ HLAVA

NARUŠENÁ OHEBNÁ HLAVA

TRUBKOVÁ KONZOLA NESOUcí PŮVODNÍ OŠETNÝ DRÁT

KAMENNÁ HLAVA

TRUBKOVÁ KONZOLA, NESOUcí OŠETNÝ DRÁT

KAMENNÁ HLAVA

STÁVAJÍCÍ HLAVA OHRADNÍ ZDI Z PLNÉ PÁLNE OHLY S OBETONÁVKOU V OŠETNÝ ŠEDÉM

NESOUČRNÁ ZAVHLÁ HLADKÁ VÁPENNÁ OMÍTKA - BILE OLIČENÁ

KAMENNÁ HLAVA

HRANICE VLHKOSTI

OSTNATÝ DRÁT

HLAVA SOKLU S NARUŠENOU PLOCHOVOU ÚPRAVOU

TRUBKOVÁ KONZOLA, NESOUcí OŠETNÝ DRÁT

KAMENNÁ HLAVA

ZACHOVANÁ VÁPENNÁ OMÍTKA UZAVŘENÁ HRUBÝM CEMENTOVÝM ŠTUKEM-BILE OLIČENÁ

NARUŠENÁ OBETONÁVKA HLAVY SLOUPKU

STÁVAJÍCÍ HLAVA OHRADNÍ ZDI Z PLNÉ PÁLNE OHLY S OBETONÁVKOU V OŠETNÝ ŠEDÉM

KAMENNÁ HLAVA

STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA

REŽNÉ ZDIVO

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTŘEŠEK

OBRYŠ STÁVAJÍCÍHO LEHKEHO PŘÍSTŘEŠKU, Z LEŠENÝCH TRUBEK

NAMĚŘENÁ VLHKOST ZDIVA

1100

CHYBĚJÍCÍ HLAVA A NARUŠENÉ ZDIVO PŮVODNÍ HLAVOU U ZDĚNÉHO SLOUPKU

NARUŠENÉ ZDIVO SOKLU, KAPSA S CHYBĚJÍCÍM ZDÍVEM DO HLOUBKY 300mm

NESOUČRNÁ ZAVHLÁ VÁPENNÁ OMÍTKA UZAVŘENÁ HRUBÝM CEMENTOVÝM ŠTUKEM - BILE OLIČENÁ

STATICKY A VLHKOSTNĚ NARUŠENÉ ZDIVO, ČÁST ZDIVA DO HLOUBKY OD 150 DO 300mm ZCELA CHYBÍ

NARUŠENÁ OHEBNÁ HLAVA

ODSEPAROVANÁ ZAVHLÁ CEMENTOVÁ OMÍTKA UZAVŘENÁ HRUBÝM CEMENTOVÝM ŠTUKEM - BILE OLIČENÁ

STATICKY A VLHKOSTNĚ NARUŠENÉ ZDIVO, CHYBĚJÍCÍ OHEBNÉ PRVKY DO HLOUBKY OD 100 DO 150mm

NAMĚŘENÁ VLHKOST ZDIVA

NARUŠENÁ OHEBNÁ HLAVA

CHYBĚJÍCÍ OMÍTKA, NARUŠENÉ ZDIVO SOKLU

NESOUČRNÁ ZAVHLÁ VÁPENNÁ OMÍTKA UZAVŘENÁ HRUBÝM CEMENTOVÝM ŠTUKEM - BILE OLIČENÁ

5,3%

9,0%

7,5%

2120

7540

5,8%

3,1%

5,8%

**Labels for the cross-section drawing:**

- HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
- STATICKY A VLHKOSTNĚ NARUŠENÉ ZDIVO POD PŮVODNÍ HLAVOU
- NARUŠENÁ HLAVA ZDĚNÉHO SLOUPKU
- CHYBĚJÍCÍ BETONÁVKA OHLÉ HLAVY ZIDKY
- POŠKOZENÁ KAMENNÁ HLAVA
- KAMENNÁ HLAVA
- CHYBĚJÍCÍ HLAVA SLOUPKU
- ZBYTKY HLADKÉ ZVLHLÉ OMÍTKY
- NARUŠENÉ OHLÉ ZDIVO SLOUPKU, S CHYBĚJÍCÍMI OHLÉNYMI PRVKY DO HL. 150mm
- NAMĚŘENÁ VLHKOST ZDIVA
- 6,7%
- 15,5%
- 15,5%
- ZDIVO BEZ OMÍTKY, S OHLÉNYMI PRVKY SILNĚ NARUŠENÍMI PŮSOBENÍM ZEMNÍ VLHKOSTI A POVĚTRNOSTNÍM ROVNOMĚRK

**Labels for the plan view drawing:**

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

**STAVEBNÍ A RESTAURÁTORSKÁ OBNOVA - AREÁL VELEHRAD**

MÍSTO:

ING. JIŘÍ TOMEČEK IČO: 1550 5961 TEL: 585 220 056 atelier@stavebni.cz VYPRACOVANÉ ING. JIŘÍ TOMEČEK DALŠÍ ZAPLET		MÍSTO: <b>VELEHRAD</b> OBJEKT: <b>SO 05 - OHRADNÍ ŽEĎ</b> AKCE: <b>STAVEBNÍ A RESTAURÁČSKÁ OBNOVA</b>	
ZADAVATEL: <b>ARCHITEKTURNÍ OLOMOUČSKÉ URMŮVA 562/9, 779 00 OLOMOUČ</b>		STUPEŇ: <b>PD</b> MĚŘITKO: <b>1 : 100</b> DATUM: <b>LISTOPAD 2015</b>	
UŽIVATEL: <b>ARCHITEKTURNÍ OLOMOUČSKÉ URMŮVA 562/9, 779 00 OLOMOUČ</b>		ČÁST: <b>STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM</b>	
		VYKRES: <b>OHRADNÍ ŽEĎ č.11</b>	